シンコー精機製センタレス研削盤 修理・オーバーホール対応のご案内

☑ シンコー精機製センタレス研削盤の修理でお困りの方へ

シンコー精機はすでに廃業しており、メーカーによる保守対応はできません。

しかし、現在も多くの現場で設備が稼働しており、「部品がない」「修理できない」といった声が多数寄せられています。

🔧 今泉研磨材商会が対応します！

- オーバーホール／修理／部品交換に対応可能

🔁 修理の流れ（標準）

1. 型式・不具合内容の確認

2. 必要図面の取得（有償）

3. 部品製作・修理

4. 据付・動作確認

📞 お問い合わせ先

株式会社 今泉研磨材商会

【東京本社】〒146-0093 東京都大田区矢口 2-13-16

TEL：03-3759-6651　FAX：03-3759-8557

【東北営業所】〒963-8024 福島県郡山市朝日 1-28-14

TEL：024-939-1231　FAX：024-933-8980